



## NOTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

DATOS IDENTIFICATIVOS	
Centro: Facultad de Ciencias del Deporte Campus de Cáceres	Fecha: 26/11/2020

TIPO DE ACTUACIÓN
Nota Técnica de Prevención sobre simulacro de evacuación realizado el día 26 de noviembre de 2020.

ASPECTOS CONSIDERADOS
<p>La Facultad de Ciencias del Deporte, una vez implantadas las medidas de emergencia por los técnicos del Servicio de Prevención de la UEx (2010) y siguiendo las recomendaciones de los mismos (<i>los centros deben realizar un simulacro de evacuación periódicamente, se recomienda anualmente</i>), programan un simulacro de evacuación total del centro para el día 26 de noviembre de 2020.</p> <p>Previo al mismo, se han actualizado los equipos de intervención y elaborado un guion del simulacro que se ha enviado a todas las personas trabajadoras del centro junto con las funciones de los distintos equipos, los planos de emergencias e instrucciones de actuación. Como observadores del proceso participan los técnicos: Belén Mayordomo, Pilar Sánchez y Avelina Rubio y Jaime Pacheco, alumno en prácticas.</p>

DESARROLLO DEL SIMULACRO
<p>El simulacro se desarrolla según el guion previsto.</p> <p>No se señala el tiempo de evacuación por no ser los datos fidedignos.</p> <p>Posteriormente, se mantiene una reunión para comentar los aspectos observados en el desarrollo del simulacro, las dudas que pudiesen existir y las mejoras a implementar.</p>

MEDIDAS A IMPLMENTAR
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Delimitar las zonas a revisar por cada miembro de los equipos de Alarma y Evacuación (EAE) para evitar duplicidades. Para indicar que una dependencia ha sido revisada poner una silla en la puerta.</li><li>✓ En la conserjería siempre debe permanecer, al menos, una persona que atienda las comunicaciones y proporcione información a quien lo necesite.</li><li>✓ La Jefe de Emergencias (JE), una vez dada la orden de evacuación total, es aconsejable que permanezca en la conserjería desde donde dará las instrucciones pertinentes. Acudirá al punto de reunión cuando tenga constancia de que está totalmente evacuado el edificio.</li><li>✓ Aumentar el número de integrantes del Equipo de Primeros Auxilios (EPA) y establecer que, una vez suene la alarma de evacuación, deben acudir a la puerta principal donde recibirán la información sobre posibles heridos y los atenderán en caso de poder ser trasladados a este punto.</li></ul>

Código Seguro De Verificación:	z7b13Sft9PADnBKe20RzgQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Avelina Rubio Garlito - U00200053 - Servicio de Prevención	Firmado	03/12/2020 09:27:20
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/z7b13Sft9PADnBKe20RzgQ==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/z7b13Sft9PADnBKe20RzgQ==</a>		





**UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  
SERVICIO DE PREVENCIÓN**

- ✓ Revisar el sistema de megafonía, pues no se oye bien en la planta baja y sótano.
- ✓ Se recomienda que el personal de Secretaría asuma más funciones en el simulacro.

**REFERENCIAS LEGALES**

- ✓ Ley Prevención Riesgos Laborales (Ley 31/1995).
- ✓ Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	z7b13Sft9PADnBKe20RzgQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	María Avelina Rubio Garlito - U00200053 - Servicio de Prevención	Firmado	03/12/2020 09:27:20	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://uex09.unex.es/vfirma/code/z7b13Sft9PADnBKe20RzgQ==">https://uex09.unex.es/vfirma/code/z7b13Sft9PADnBKe20RzgQ==</a>			